



## Installare il DRIVER per AP160UIR su Windows XP

<p>1) Inserire il cavo AP160UIR nella porta USB del computer. Verrà rilevato il nuovo hardware</p>	
<p>2) Seguire i passi dell' installazione guidata di Windows, selezionando: "Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)" Premere "Avanti"</p>	
<p>3) Selezionare: "Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi" Porre il segno di spunta su: "Includi il seguente percorso nella ricerca" Premere il tasto "Sfoglia" e selezionare il percorso in cui si trova il driver. "C:\Programmi\SmartViewII\Drivers" (percorso creato durante l'installazione di SmartViewII). Premere "Avanti"</p>	
<p>4) Attendere l'avvio dell'installazione</p>	

5) Premere sul tasto “*Continua*”



6) Attendere la fine dell' installazione

Premere sul tasto “*Fine*”




7) Premere col tasto destro sull' icona “*Risorse Del Computer*”.

Premere sulla voce di menù: “*Proprietà*”.



8) Spostarsi nella pagina “*Hardware*”

Premere su “*Gestione periferiche*”.




9) Dall' elenco aprire la voce: “*Porte (LPT e COM)*”

Verificare che la porta *SmartIR USB-IRDA* sia correttamente installata.

E' indicato il numero di porta. Nel caso in figura, il numero di porta è la COM7.

Chiudere tutte le finestre



10) Aprire SmartViewII

Dal menù principale scegliere “*Impostazione*” e poi “*Porta Seriale*”



11) Selezionare la porta seriale desiderata e premere il tasto “*Ok*”.

